



TOMOLPACK s.r.l.

Forniture materiali per imballaggio industriale
Lavorazione materie plastiche
Produzione imballaggi in cartone ondulato

INDICATORI UMIDITA' PER IMBALLI OLTREMARE

SCOPO: verificare dall'esterno il tasso di umidità presente all'interno di un involucro disidratato.

APPLICAZIONI: su materiali barriera od altri flessibili che contengono macchine, apparecchiature o strumenti che devono viaggiare in atmosfera controllata o comunque che l'umidità non deve aggredire.

VANTAGGI: consente di dedurre lo stato di conservazione e protezione dalla ruggine provocata dall'umidità.

Legenda:

30% blu: ok, clima deumidificato

*40% rosa: Attenzione!
I sali iniziano ad esaurire il loro
potere assorbente o sono stati
inseriti in difetto o difettosi*

50 % rosa: Sostituire i sali

*70 % rosa: umidità 70% superata
Controllare il contenuto.*



ART. NR. 0660

Omologato da capi commessa impiantisti italiani

DESCRIZIONE: e' composto da: un disco con tacche al cloruro di cobalto indicanti le varie percentuali di umidità, da un supporto plastico filettato, da due guarnizioni di gomma, da un tappo frontale avvitatore/strozzatore.

MONTAGGIO: svitare il tappo frontale, incidere l'involucro quadrato o circolare comunque con il lato od il diametro inferiore al diametro della vita, inserire dall'interno il supporto plastico, dall'esterno avvitare il tappo frontale sul filetto che fuoriesce.

COME FUNZIONA: le tacche in cloruro di cobalto virano dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità ed in relazione ad essa.

N.B: L'INDICATORE E' RIUTILIZZABILE

Riapplicato in un sacco dall'atmosfera deumidificata, i toni rosa vireranno di nuovo al blu.